

# X31 AIR - X31 AIR C

## 使用手册

**GIVI®**

EXPLORE. ENJOY.




# X31 AIR

# X31 AIR C

## 使用带有微调释放扣的闭合系统

通过穿环调节表带长度(图1)。将表扣的舌片插入调节扣环内,即可系紧表带(图2)。若要松开表带,请撬动挂钩扣环(图3)。



## 头盔通风系统


要开启或关闭COMFORT通风系统,请操作头盔外壳上的两个独立控制杆:

b) 头顶通风:通过头盔上部前方的控制杆进行操作。



## 镜片的打开

要打开镜片，请按图示操作控制杆，将其向上旋转，直至听到锁定卡入到位的声音，镜片即处于打开位置



## 头盔镜片的安装与拆卸


**安装:**要安装镜片，将镜片上的锁定销插入两侧镜片机构的座槽内。

**拆卸:**在镜片处于打开位置时，按下镜片侧面锁定机构上的释放杆。在两侧重复此操作，然后取下镜片。

如果镜片操作不正常，请勿使用头盔。



镜片已预留安装PINLOCK防雾系统的位置。

请按照PINLOCK包装内的说明进行安装和拆卸。



## 头盔遮阳镜片

头盔的遮阳镜可根据不同的光线条件使用，以提高骑行者的舒适度。要放下遮阳镜，按(图1)所示操作控制杆。要升起遮阳镜，按(图2)所示操作控制杆。在光线不足或能见度低的情况下，请勿使用遮阳镜。



## 遮阳镜片的拆卸与安装

要拆卸遮阳镜片，通过其专用控制杆将其旋转至打开位置。然后握住一端向外拉出(图1)，在另一侧重复此操作。重新安装遮阳镜片时，将插销式末端插入头盔外壳与内衬之间的侧边卡槽内(图2)。如果遮阳镜片操作不正常，请勿使用头盔。In



## 内衬的拆卸与安装

拆卸：

- 1) 握住头盔 (图1)。
- 2) 拉动颊垫, 直至自动按扣松开 (图2)。
- 3) 将颊垫向外拉, 直至其从外壳与EPS层之间的卡槽中完全脱出, 完成拆卸 (图3)。
- 4) 以同样方式将后脑部位的衬垫取出, 完成拆卸 (图4)。
- 5) 最后将前部衬垫向头盔内部拉动, 使其从塑料卡座中脱出 (图5)。

安装：

安装时按拆卸的相反顺序进行操作。




## ● 购买头盔前请确认A到D的内容

**GIVI**

EXPLORE. ENJOY.

### A. 选择与自己头部尺寸适合的头盔

- (1) 请确认头部尺寸；
- (2) 请选择接近自己头部尺寸的头盔，如头部尺寸在两个头盔尺寸之间，请优先选择较小尺寸的头盔。



### B. 头盔的佩戴

如佩戴不正确，合适的头盔也会感受到不舒服，即使佩戴时有点紧也要选择较小号的头盔。

### C. 佩戴头盔后确认下列事项

- (1) 舒适感；
- (2) 头顶、脸颊、前额是否接触到相应的头盔部位；
- (3) 用手按住头盔两侧，上下、左右晃动头盔，核实是否松动，如易松动请选择更小尺码的头盔，再重复上述动作。



### D. 将头盔带系好后确认下列事项

- (1) 头盔带一定要系到位，不能松，要紧贴到下颚；
- (2) 系好头盔带后从后往前推头盔，确认头盔是否脱落；
- (3) 从前往后推头盔，确认头盔是否脱落（有下巴的头盔要推下巴）；
- (4) 不管是从哪个方向，如果头盔脱落就表明头盔偏大或头盔带没系到位。

**★ 选择最合适的头盔，并将头盔带系到位为止，要反复进行上述动作。**

B. 换头盔仅限电动自行车乘员使用。

12岁以下儿童宜选用质量轻的头盔。头盔使用年限为5年，超过5年的头盔无法充分发挥保护性能。

## ● 头盔的正确使用方法

头盔不能防止所有发生的撞击，但是为了最大限度的发挥头盔的保护功能，头盔必须正常佩戴并系好头盔带，发生事故时，如头盔受到撞击，请停止使用并更换头盔！

正确系好头盔带非常重要。如果头盔过松，受到撞击时头盔就会脱落，不能保护头部；头盔带完全系好的状态下，如果头盔还是脱落，请不要佩戴这个头盔；没有系好头盔带或戴上以后脱落的头盔，当事故发生的时候头盔就会脱落或带来致命的伤害。

头盔受到撞击后，泡沫吸收撞击受压变形，头盔保护功能撞击后会降低。受过一次撞击的头盔虽然表面没有损坏，也不能继续使用。

## 头盔的清洗

清洗头盔时不要使用热水、盐水、油、刺激性洗涤剂及其他化学溶液。有腐蚀性溶剂擦洗头盔外表面。使用此类溶液虽然表面无变化，但会降低头盔的物理性能。所以请使用中性洗手皂和温水清洗头盔以及拆卸式内装置，然后用软布擦拭外壳或用凉通风处干燥。

## 改造头盔

改造头盔会降低头盔的安全性能，因此禁止在头盔表面、泡沫或头盔带上打孔及其他任何私自改造操作。

## 使用时注意事项

骑摩托车时，头盔不要挂在摩托车边缘或某个尖锐的部位上面。不要坐在头盔上或踩踏头盔。泡沫受热后会产生一些变化，因此头盔不要放置在50°C以上的环境里。

## 行驶时确认事项

- (1) 带有风镜的头盔，请确认风镜固定螺栓是否完全紧固；
- (2) 请确认头盔是否有裂痕，如有请停止使用；
- (3) 部件磨损或丢失请及时更换；
- (4) 请正确系好头盔带。

## 风镜使用方法 / 头盔的涂装

风镜有缺陷时请及时更换，清洗风镜时用中性溶剂或者温水清洗，再用软布擦拭干净，风镜有缺陷或有标签妨碍视野时会导致事故发生。

头盔表面涂装相应涂层，以起到保护和美观的目的。以下物质可能严重损害您的头盔，造成头盔材质的物性变化导致性能降低，例如汽油、涂料、粘合剂或使用无法用肉眼分辨是否对头盔有损害作用的清洗剂及溶剂。



EXPLORE. ENJOY.



GIVI CN

微信扫描二维码，关注我的公众号

HEADQUARTERS:

GIVI S.P.A. \_ Flero (BS) Italy

Fax +39 030 35 80 518

info@givi.it \_ www.givi.it

BRASIL:

GIVI DO BRASIL LTDA

Ph. +55 12 3644 8025 \_ Fax +55 12 3644 8029

info@givi.com.br \_ www.givi.com.br

FRANCE:

GIVI FRANCE

Ph. (04) 72 25 79 41 \_ Fax (04) 72 25 03 73

givi.france@givi.fr \_ www.givi.fr

GERMANY:

GIVI DEUTSCHLAND GmbH

Ph. (0) 911 955100 \_ Fax (0) 911 9551022

office@givi-deutschland.de \_ www.givi.de

MALAYSIA:

GIVI ASIA SDN BHD

Ph. (603) 6028 3800 \_ Fax (603) 6028 1300

enquiry@givi.com.my \_ www.givi.com.my

SPAIN:

GIVI CONCESSIONAIRES IBERICA S.L.U.

Ph. (93) 8906820 \_ Fax (93) 8906802

givi@givi.es \_ www.givi.es

UK:

GIVI UK LTD

Ph. (01327) 706220 \_ Fax (01327) 706239

info@givi.co.uk \_ www.givi.co.uk

USA:

GIVI USA INC

East Coast \_ Ph. (704) 679 4123

West Coast \_ Ph. (775) 359 0900

info@giviusa.com \_ www.giviusa.com

VIETNAM:

GIVI VIETNAM CO. LTD.

Ph. +84 72 3769137 \_ Fax +84 72 3769120

info@givi.com.vn \_ www.givi.com.vn

INDONESIA:

PT GIVI INDONESIA

Ph. +6221 7588 2582 \_ Fax +6221 7588 2431

info@givi.co.id \_ www.givi.co.id

CHINA:

DONGGUAN GIVI TRADING CO. LTD.

Ph. +86 769 22992660 \_ Fax +86 769 22992680

service@givcn.com \_ www.givcn.com



Find more than 1000 accessories at [givimoto.com](http://givimoto.com).  
Discover [giviesplorer.com](http://giviesplorer.com) the web portal for motorcyclist

REGISTER AND DISCOVER THE GIVI MY GARAGE